

Hliníkový multifunkčný rebrík 4x3 + plošiny

● BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- **Vždy skontroluj kĺby:** Pred každým nastúpením na rebrík vizuálne over, či sú všetky bezpečnostné kĺby **stopercentne zacvaknuté a zaistené!**
- **Správny podklad:** Rebrík stavaj iba na pevný, rovný a nekĺzavý povrch. Nikdy ho nepodkladaj tehľami či doskami.
- **Maximálna nosnosť:** Celkové zaťaženie (človek + náradie) nesmie prekročiť **150 kg**.
- **Pozor na elektrinu:** Hliník je vodivý. Nepracuj s ním v blízkosti neizolovaných vodičov pod napätím.

⚡ AKO NA TO?

1. **Zmena polohy (Odistenie kĺbov):** Pre zmenu tvaru rebríka zatiahni za páčky/poistky na kĺboch. Presuň sekciu rebríka do novej polohy (napr. áčko, rovný rebrík, lešenie), kým kĺby s hlasným cvaknutím nezapadnú.
2. **Hlavné spôsoby použitia:**
 - **Priamy rebrík (Opierka):** Maximálne rozložený (dĺžka cca 3,6 m). Opieraj ho v bezpečnom uhle (cca 75°).
 - **Samostojace "Áčko":** Klasický rebrík bez nutnosti opierania o stenu. Nikdy nevystupuj na úplne vrchné dva stupne.
 - **Pracovná plošina (Lešenie):** Tvar písmena „M“ s rovnou strednou časťou. V tejto polohe **vždy polož na stupne obe ocelové platformy**. Slúžia ako bezpečná podlaha a spevňujú konštrukciu.
3. **Použitie ocelových platforiem:** Platformy polož na vrchné priečky lešenia tak, aby ich háky pevne obopínali hliníkové stupne a nekĺzali do strán.

● VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Čistenie:** Ak na rebrík nakvapkala farba, omietka alebo blato, **dôkladne ho umyj a očisti ešte pred zatvorením**. Zaschnutá malta v kĺboch môže mechanizmus navždy zablokovvať.
- **Skladanie:** Odisti kĺby a zlož rebrík do kompaktného obdĺžnika. Platformy zlož k nemu.
- **Uloženie:** Rebrík aj s platformami ulož na určené miesto v Loop-o tak, aby neblokoval únikové cesty.

loopo.