

## Samonivelačný krížový laser Bosch Quigo

### BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- **Nikdy nepozerať priamo do laserového lúča** a nemier ním do očí iných osôb alebo zvierat (Laser triedy 2).
- Chráň prístroj pred priamou vlhkosťou, vodou a pádmi z výšky. Pád môže trvalo poškodiť jemný vnútorný kyvadlový mechanizmus

### AKO NA TO?

1. **Upevnenie a poloha:** Naskrutkuj laser na statív alebo ho pomocou dodávanej univerzálnej svorky MM2 pripevni na stôl, dvere či policu. Prístroj postav do približnej roviny (maximálny povolený sklon podkladu je  $\pm 4^\circ$ ).
2. **Zapnutie a nivelácia:** Posuň veľké čelné posuvné tlačidlo (ochranný kryt objektívu) smerom nahor. Laser sa zapne a premietne na stenu kríž. Vnútorné kyvadlo sa do 6 sekúnd samo ustáli a vytvorí dokonalú rovinu.
3. **Čítanie lúčov (Pozor na blikanie!):**
  -  **Lúče svietia neprerušovane:** Laser je v dokonalej rovine, môžeš presne merať/kresliť.
  -  **Lúče pomaly blikajú:** Sklon prístroja je príliš veľký (viac ako  $4^\circ$ ). Samonivelácia nefunguje a čiary **nie sú v rovine**. Musíš prístroj podložiť alebo narovnať, kým blikanie neustane. [, [2](#)]
4. **Vypnutie:** Posuň čelný kryt späť nadol. Tým sa laser vypne a zároveň sa **uzamkne vnútorné kyvadlo**, čo chráni prístroj pred poškodením počas prenášania.

### VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Vypnutie pred prenosom:** Vždy sa uisti, že je predný posuvný kryt zavretý (poloha VYPNUTÉ), aby bolo vnútro prístroja počas prenášania zablokované.
- **Čistenie:** Predné sklíčko lasera jemne očisti suchou handričkou z mikrovlákna. Nikdy naň netlač, aby si ho nepoškriabal.
- **Batérie:** Prístroj funguje na 2x AAA batérie. Ak lúče slabnú alebo na vrchnej strane svieti červená dióda, nahlás to správcovi Loop-o.
- **Uloženie:** Laser, univerzálnu svorku MM2 a adaptér očisti a odlož kompletne späť do krabičky/kufríka.

 loopo.